

Roestvrij stalen oppervlakken raken in het dagelijks gebruik vervuild of beschadigd. Deze vervuilingen of beschadigingen kunnen de weerstand tegen corrosie verminderen of zelfs corrosie veroorzaken, afhankelijk van de aard van de vervuiling. Vervuiling en beschadigingen zijn niet alleen slecht voor de corrosieweerstand van het materiaal, het uiterlijk van het RVS zal ook worden aangetast.

## GEBORSTELD RVS

### Lichte vervuilingen

*vette vingers, lichte aanslag e.d.*

#### Methode:

- schoonwrijven met een zachte doek en een sopje. De wrijfbeweging uitvoeren in de slijprichting van het materiaal.
- oppervlak inspuiten met RVS Reiniger, inwrijven, even wachten en met een zachte, droge doek uitwrijven. Deze laatste behandeling geeft een dunne beschermende laag aan het RVS.

**Let op:** altijd RVS reiniger zonder schuur- of polijstmiddel gebruiken.

### Sterke vervuiling, lichte beschadigingen

*sterke aanslag, beginselen van corrosie.*

#### Methode:

- schoonwrijven met een zachte doek met wat HG Metaalglans. De wrijfbeweging uitvoeren in de slijprichting van het materiaal.
- oppervlak inspuiten met RVS Reiniger, inwrijven, even wachten en met een zachte droge doek uitwrijven. Deze laatste behandeling geeft een dunne beschermende laag aan het RVS.

**Opmerking:** Door bovenstaande methode kan een wijziging in de oppervlaktestructuur van het RVS ontstaan. Het verdient dan ook de aanbeveling dit werk door een vakman te laten uitvoeren.

Vermijdt agressieve onderhoudsproducten zoals chloor, WC Eend, zilverreiniger, Muscle, Cif e.d.

## ORBITAAL GESLEPEN RVS

*Kan wat vlekkeriger en minder egaal zijn, doordat orbitaal slijpen een handmatig proces is!*

### Lichte vervuilingen

*vette vingers, lichte aanslag e.d.*

#### Methode:

- schoonwrijven met een zachte doek en een sopje. De wrijfbeweging uitvoeren in een willekeurige variërende rond-draaiende beweging.
- oppervlak inspuiten met RVS Reiniger, inwrijven, even wachten en met een zachte, droge doek uitwrijven. Deze laatste behandeling geeft een dunne beschermende laag aan het RVS.

**Let op:** altijd RVS reiniger zonder schuur- of polijstmiddel gebruiken.

### Sterke vervuiling, lichte beschadigingen

*sterke aanslag, beginselen van corrosie, ondiepe krasjes.*

#### Methode:

- schoonwrijven met een zachte doek met wat HG Metaalglans. De wrijfbeweging uitvoeren in een willekeurige variërende ronddraaiende beweging.
- oppervlak inspuiten met RVS Reiniger, inwrijven, even wachten en met een zachte droge doek uitwrijven. Deze laatste behandeling geeft een dunne beschermende laag aan het RVS.

**Opmerking:** Door bovenstaande methode kan een wijziging in de oppervlaktestructuur van het RVS ontstaan. Het verdient dan ook de aanbeveling dit werk door een vakman te laten uitvoeren.

Vermijdt agressieve onderhoudsproducten zoals chloor, WC Eend, zilverreiniger, Muscle, Cif e.d.

## GLASPAREL-GESTRAALD RVS

*Glasparelgestraalde oppervlakken kunnen maar beperkt zelf worden onderhouden.*

### Lichte vervuilingen

*vette vingers, lichte aanslag e.d.*

#### Methode:

- schoonwrijven met een zachte doek en een sopje.
- oppervlak inspuiten met RVS Reiniger, inwrijven, even wachten en met een zachte doek uitwrijven.

**Let op:** altijd RVS reiniger zonder schuur- of polijstmiddel gebruiken.

### Sterke vervuiling, lichte beschadigingen

*sterke aanslag, beginselen van corrosie, ondiepe krasjes.*

#### Methode:

- alle vervuilingen of beschadigingen die niet met de reeds omschreven methode zijn te verwijderen, moeten door een vakman opnieuw worden gestraald.

**Opmerking:** Door ondeskundig of verkeerd reinigen kan het gestraalde oppervlak snel beschadigen.

### Hardnekkige vervuiling, corrosie, krassen

#### Methode:

- alle vervuilingen of beschadigingen die niet met de reeds omschreven methode zijn te verwijderen, moeten door een vakman opnieuw worden gestraald.

**Opmerking:** Door ondeskundig of verkeerd reinigen kan het gestraalde oppervlak snel beschadigen.

Vermijdt agressieve onderhoudsproducten zoals chloor, WC Eend, zilverreiniger, Muscle, Cif e.d.